

ПРОТОКОЛ №3

рабочего совещания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации по сохранению объекта культурного наследия областного значения «**Дом И.Я.Рязанова, 1850-е годы. Управление НКВД по Свердловской области, 1930-е годы**», расположенного по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина,17

г.Томск, г.Омск

24.08. 2017 г.

Присутствовали:

- Савельева Нина Валентиновна
- Свиридовский Олег Антонович
- Болтовская Инна Юрьевна

Повестка совещания:

Повестка рабочего совещания:

1. Обмен мнениями и принятие решения по итогам текущего рассмотрения представленных документов

Обсуждение повестки:

1. На экспертизу Заказчиком представлена проектная документация со наименованием: **«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина,17 «Дом И.Я.Рязанова, 1850-е годы. Управление НКВД по Свердловской области, 1930-е годы»** *Раздел 1. Предварительные работы Книга 2 Предварительные исследования; Раздел 2 Комплексные научные исследования. Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования, откорректированные по замечаниям от 16.08.2017 г., и Раздел 3.2 Проект реставрации и приспособления. Проект Книга 2.Архитектурные решения; Раздел 3.2 Проект реставрации и приспособления. Проект Книга 3 Конструктивные решения.*
2. Согласно ознакомления с проектной документацией, выполненной ООО «ГенСтройПроект», выявлены следующие вопросы и указаны замечания:

1. Общее замечание:

-наименование объекта следует привести в соответствие с государственным контрактом

Раздел 1. Предварительные работы Книга 2 Предварительные исследования

- отсутствует «Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации» (повторно)

Раздел 2 Комплексные научные исследования. Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования

- отсутствует заглавный лист комплекта ОЧ (общие данные) (повторно)
- ОЧ -1-4. На чертежах фасадов и кровли указаны оси, на ситуационной схеме нет. Наименования фасадов не соответствуют ГОСТ Р 1.1101-2013 п.5.5.15.
- ОЧ-6. Не показаны дефекты стропил. На линиях разрезов нет ссылок на номера листов

Секретарь экспертной комиссии

_____ И.Ю.Болтовская

Раздел 3.2 Проект реставрации и приспособления. Проект Книга 2. Архитектурные решения

- АР-2. Вентиляция участка крыши в осях 1-3, Е-Д; 1-2, А-В не обеспечивается существующими слуховыми окнами. Линии разрезов не показаны. Отсутствуют указания по водосточным трубам.
- АР-3. Не указан тип мембран.
- АР-4. п.3 «Окраска слуховых окон краской по металлу». Проектом предусмотрена замена покрытия. Что окрашивается? П.7 Не указан тип мембран.

Раздел 3.2 Проект реставрации и приспособления. Проект Книга 3 Конструктивные решения.

- КР-3,5 На линиях разрезов нет ссылок на номера листов. Не указан тип мембран. Отсутствуют указания по водосточным трубам.

Решили:

Проектировщику документации ООО «ГенСтройПроект» устранить замечания до 28.08.2017г., особое внимание обратить на реставрационную составляющую проекта.

Председатель экспертной комиссии: _____ Н.В.Савельева

Ответственный секретарь экспертной комиссии: _____ И.Ю.Болтовская

Член экспертной комиссии: _____ О.А.Свиридовский

Секретарь экспертной комиссии _____ И.Ю.Болтовская