

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы

«Акт государственной историко-культурной экспертизы проектной документации – раздела «Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Дом Рязанова» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 40», при проведении работ по модернизации тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42» от 16.12.2018 (далее – заключение экспертизы), в целях определения соответствия проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, подготовленный аттестованным экспертом по проведению историко-культурной экспертизы Удиной Н.Л., опубликованный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (далее – Управление) от 28.12.2018.

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта нормативного правового акта (1)	Позиция регионального органа охраны объектов культурного наследия
1	2	3
1.	Не учтено требование режимов использования территории объекта культурного наследия в части запрета на проведение любых земляных работ без предварительного археологического обследования территории в соответствии с действующим законодательством.	В составе рабочей документации «Модернизация тепловых сетей от котельной на ул. Куйбышева, 42 г. Екатеринбурга», шифр 2315Р.А-00, разработанной Филиалом ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект в 2018 г., содержатся материалы о проведении археологических изысканий (разведки), подтверждающие отсутствие на проектируемой территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Информация о которых содержится в Управлении.
2.	Отсутствует информация о продлении действия лицензии на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия разработчику раздела проектной документации.	На основании п. 6 ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 73-ФЗ) наличие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия необходимо при проведении

		<p>работ по сохранению объекта культурного наследия.</p> <p>В соответствии со ст. 40 Федерального закон 73-ФЗ указанные в разделе проектной документации виды работ к работам по сохранению объекта культурного наследия не относятся.</p>
3	Отсутствует информация о членстве разработчика раздела проектной документации в саморегулируемой организации (далее – СРО).	<p>В данном разделе проектной документации не предусмотрено проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, соответственно установленное ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации требование о наличии у разработчика членства в СРО не применяется.</p>

Начальник отдела
государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области

(должность)



(подпись)

Н.Н. Кулева

(фамилия, имя, отчество)

08.08.2019
(дата)