

**АКТ**  
**государственной историко-культурной экспертизы**  
**документации, обосновывающей меры по обеспечению**  
**сохранности объектов культурного наследия: «Ремонт**  
**автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги**  
**по улице Малышева до автодороги по улице Ленина.**  
**Обеспечение сохранности объектов культурного наследия»**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

<b>Дата начала проведения экспертизы</b>	07 февраля 2022 г.
<b>Дата окончания проведения экспертизы</b>	20 февраля 2022 г.
<b>Место проведения экспертизы</b>	г. Кострома
<b>Заказчик экспертизы</b>	ООО «Стройка»

**Сведения об эксперте**

<b>Фамилия, имя и отчество</b>	<b>Шаповалова Светлана Леонидовна</b>
<b>Образование</b>	высшее
<b>Специальность</b>	инженер-строитель, реставратор памятников архитектуры и архитектурной среды
<b>Ученая степень (звание)</b>	нет
<b>Стаж работы</b>	37 лет
<b>Место работы и должность</b>	помощник депутата Государственной Думы, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
<b>Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы</b>	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.02.2021 №142: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;</li> <li>- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;</li> <li>- проекты зон охраны объекта культурного наследия.</li> </ul>
--	---

Я, Шаповалова Светлана Леонидовна, признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаю за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем акте.

Настоящим подтверждаю, что предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

### **Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы**

Эксперт не имеет родственных связей с должностными лицами, работниками заказчика, не состоит с заказчиком в трудовых отношениях, не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком. Эксперт не заинтересован в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик, его должностные

лица и работники не имеют долговых или имущественных обязательств перед экспертом.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

### **Цель экспертизы**

Решение о возможности (положительное заключение) или невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении ремонта автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина (линейного объекта) на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия.

### **Объект экспертизы**

Проектная документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия: «Ремонт автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия». Шифр 01.2022-ОСОКН.

### **Сведения о разработчике документации**

ООО «Стройка», ИНН 6658513820, КПП 665801001,  
Адрес: 620036, Свердловская обл., Екатеринбург г., Ландышева ул., дом 29  
Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия №МК РФ 20258 от 29.04.2020 г.

Директор Я.Л. Колодий.

### **Заказчик документации:**

Муниципальное казенное учреждение «Городское благоустройство» (МКУ «Городское благоустройство»)

Договор № 678642 от 24 января 2022 г. между Муниципальным казенным учреждением «Городское благоустройство» (МКУ «Городское благоустройство») и ООО «СТРОЙКА» на работы по разработке раздела проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия при проведении работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина».

**Основание для разработки документации по обеспечению сохранности объекта культурного наследия и проведения экспертизы**

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569;
- Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-03 «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»;
- Контракт № 678642 от января 2022 г. между «Муниципальное казенное учреждение «Городское благоустройство» и ООО «Стройка»;
- Договор оказания услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы от 07.02.2022 б/н.

#### **Перечень документов, представленных на экспертизу**

Проектная документация «Ремонт автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия». Шифр 01.2022-ОСОКН.

#### **Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком проектной документации в части соответствия действующему законодательству в сфере сохранения объектов культурного наследия. Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых проектных решений. Указанные исследования проведены в объёме, необходимом для принятия вывода государственной историко-культурной экспертизы.

#### **Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований**

##### ***Место расположения проектируемого объекта и общие характеристики участка проектирования***

Улица Карла Либкнехта расположена между улицами Малышева и Шевченко, протяжённость с юга на север — 1092 м. Является важной транспортной магистралью, связывая центр города с железнодорожным вокзалом.

Улица Карла Либкнехта (бывшая Нагорная, Вознесенская, Большая Вознесенская, Вознесенский проспект) расположена в жилом районе «Центральный» Кировского, Ленинского и Октябрьского административных районов Екатеринбурга. Названа в честь германского революционера Карла Либкнехта.

Покрытие дороги и тротуаров находятся в средней степени изношенности. Что, во-первых, наносит ущерб эстетическому составляющему облика улицы в целом, во-вторых затрудняет движение по данной улице общественного, частного транспорта и пешеходов.

### ***Краткие исторические сведения об участке проектирования***

Исторически улица сложилась как деловая. На ней размещались 2-я полицейская и пожарная части, центральная библиотека, 1-я женская гимназия, городской театр, Общественное собрание (учебная сцена театрального института), художественно-промышленная школа, два фотоателье: В.Л. Метенкова и Терехова; гранильные мастерские Липина и Хомутова; фабрика макарон и фабрика обоев Круковского, ветеринарная лечебница. Располагались дома деловых людей: Д.П. Соломирского, Н.Н. Ипатьева, сюда выходил боковой фасад усадьбы Расторгуевых — Харитоновых.

В настоящее время на улице находятся два корпуса Уральского государственного педагогического университета, управление пожарной охраны, Институт машиноведения УрО РАН, Музей истории Екатеринбурга, Уральская государственная архитектурно-художественная академия, Свердловская государственная филармония, Екатеринбургский муниципальный театр юного зрителя.

Угол улиц Карла Либкнехта и Клары Цеткин занимал дом инженера Н.Н. Ипатьева, в котором были расстреляны последний российский император Николай II и его семья. В конце XX — начале XXI века здесь построены часовня во имя Елисаветы Феодоровны и Храм на Крови.

### **Краткие сведения о расположенных в непосредственной близости к участку работ объектах культурного наследия**

Проектная документация «Ремонт автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия». Шифр 01.2022-ОСОКН разработана с целью обеспечения сохранности следующих объектов культурного наследия.

- ***«Дом и больница доктора Сяно: двухэтажный полукаменный лечебный корпус, жилой флигель»***, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.2.

Поставлен на государственную охрану согласно решения исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов о взятии под государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской области

от 18.02.1991 №75, зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия под номером 661720986590005.

Предмет охраны утвержден приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 448 от 13.08.2019.

Техническое состояние здания согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица В.1) оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания – II. При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие дефекты и повреждения: нарушения отделочных слоёв фасада; выветривание шовного раствора гранитной отделки цокольного этажа; общая загрязнённость фасада пылью, продуктами выхлопных газов автотранспорта.

Границы территории ОКН «Дом и больница доктора Сяно» утверждены приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 30.10.2020 № 916.

Зоны охраны для ОКН не утверждены, согласно статье 34.1 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника устанавливаются границы защитной зоны ОКН.

- *«Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева: дом, ограда кирпичная»*, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.3.

Поставлен на государственную охрану согласно решения исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов о взятии под государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской области от 18.02.1991 №75, постановления Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 207-ПП, зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия под номером 661720986520005, Дом – 661710986520015, Ограда кирпичная – 661710986520025.

Предмет охраны утвержден приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 514 от 19.09.2019.

Техническое состояние здания согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица В.1) оценивается как удовлетворительное. Категория технического состояния здания – II. При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие дефекты и повреждения: нарушения отделочных слоёв фасада; отшелушивание окрасочного слоя, присутствие фрагментов разрушения отделочных и штукатурных слоёв; общая загрязнённость фасада пылью, продуктами выхлопных газов автотранспорта.

Границы территории ОКН «Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева: дом, ограда кирпичная» утверждены приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 682 от 28.11.2019.

Зоны охраны для ОКН не утверждены. Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 752 от 31.08.2020 «Об утверждении графического описания местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом» и «Ограда кирпичная»,

расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 3, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» установлены защитные зоны ОКН.

- *«Усадьба С.А. Строганова: жилой дом, флигель»*, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5.

Поставлен на государственную охрану согласно решения исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов о взятии под государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской области от 18.02.1991 №75, зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия под номером 661720775660005; Жилой дом – 661710775660015; Флигель - 661710775660025.

Предмет охраны не утвержден.

Техническое состояние здания согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица В.1) оценивается как нормальное. Категория технического состояния здания – I. При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие дефекты и повреждения: общая загрязнённость фасада пылью, продуктами выхлопных газов автотранспорта.

Границы территории объекта культурного наследия не утверждены.

Зоны охраны для ОКН не утверждены, согласно статье 34.1 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника устанавливаются границы защитной зоны ОКН.

- *«Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского»*, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.8.

Поставлен на государственную охрану согласно постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2007 № 106-ПП «О внесении изменений в описание объектов культурного наследия регионального (областного) значения, расположенных в городе Екатеринбурге», зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия под номером 661710986570005.

Предмет охраны утвержден приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 356 от 02.07.2019.

Техническое состояние здания согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица В.1) оценивается как нормальное. Категория технического состояния здания – I. При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие дефекты и повреждения: общая загрязнённость фасада пылью, продуктами выхлопных газов автотранспорта.

Границы территории ОКН «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского», «Бюст В.Г. Белинского», «Бюст Д.Н. Мамина-Сибиряка» и «Бюст Ф.М. Решетникова» утверждены Приказом Управления государственной

охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 23.05.2019.

Зоны охраны для ОКН не утверждены, согласно статье 34.1 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника устанавливаются границы защитной зоны ОКН.

- **«Бюст В.Г. Белинского»**, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.8.

Поставлен на государственную охрану согласно постановлению Совета Министров от 30.08.1960 №1327, зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия под номером 661710986560005.

Предмет охраны не утвержден.

Техническое состояние здания согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица В.1) оценивается как нормальное. Категория технического состояния здания – I. При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие дефекты и повреждения: общая загрязненность пылью, продуктами выхлопных газов автотранспорта.

Границы территории ОКН «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского», «Бюст В.Г. Белинского», «Бюст Д.Н. Мамина-Сибиряка» и «Бюст Ф.М. Решетникова» утверждены Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 23.05.2019.

Зоны охраны для ОКН не утверждены, согласно статье 34.1 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника устанавливаются границы защитной зоны ОКН.

- **«Бюст Д.Н. Мамина - Сибиряка»**, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.8.

Поставлен на государственную охрану согласно постановлению Совета Министров от 30.08.1960 №1327, зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия под номером 661710986550005.

Предмет охраны не утвержден.

Техническое состояние здания согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица В.1) оценивается как нормальное. Категория технического состояния здания – I. При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие дефекты и повреждения: общая загрязненность пылью, продуктами выхлопных газов автотранспорта.

Границы территории ОКН «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского», «Бюст В.Г. Белинского», «Бюст Д.Н. Мамина-Сибиряка» и «Бюст Ф.М. Решетникова» утверждены Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 23.05.2019.



Зоны охраны для ОКН не утверждены, согласно статье 34.1 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника устанавливаются границы защитной зоны ОКН.

- *«Бюст Ф.М. Решетникова»*, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.8.

Поставлен на государственную охрану согласно постановлению Совета Министров от 30.08.1960 №1327, зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия под номером 661710986540005.

Предмет охраны не утвержден.

Техническое состояние здания согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица В.1) оценивается как нормальное. Категория технического состояния здания – I. При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие дефекты и повреждения: общая загрязнённость пылью, продуктами выхлопных газов автотранспорта.

Границы территории ОКН «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского», «Бюст В.Г. Белинского», «Бюст Д.Н. Мамина-Сибиряка» и «Бюст Ф.М. Решетникова» утверждены Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 246 от 23.05.2019.

Зоны охраны для ОКН не утверждены, согласно статье 34.1 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника устанавливаются границы защитной зоны ОКН.

- *«Здание общественное»*, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.8-б.

Поставлен на государственную охрану согласно постановления Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП, зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия под номером 661710986580005.

Предмет охраны утвержден приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 444 от 12.08.2019.

Техническое состояние здания согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица В.1) оценивается как нормальное. Категория технического состояния здания – I. При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие дефекты и повреждения: общая загрязнённость фасада пылью, продуктами выхлопных газов автотранспорта.

Границы территории ОКН «Здание общественное» утверждены приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 971 от 06.11.2020.

Зоны охраны для ОКН не утверждены, согласно статье 34.1 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ для памятника, расположенного в границах

населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника устанавливаются границы защитной зоны ОКН.

- **«Ансамбль первой женской гимназии: корпус учебный, пансион, Церковь Марии Магдалины, каменные ворота»**, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.9, ул. Толмачева, д.8.

Поставлен на государственную охрану согласно решения исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 04.12.1986 №454 «О взятии под государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской области», решения Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.01.1991 №75 «О взятии под государственную охрану памятников истории и культуры Свердловской области», постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2007 №1056-ПП «О внесении изменений в описание объектов культурного наследия регионального (областного) значения, расположенных в городе Екатеринбурге», зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия под номером 661721078640005, Пансион – 661711078640015, Корпус учебный – 661711078640025, Церковь Марии Магдалины – 661711078640035, Каменные ворота – 661711078640045.

Предмет охраны утвержден приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 568 от 01.10.2019.

Техническое состояние здания согласно ГОСТ Р 55567-2013 (таблица В.1) оценивается как нормальное. Категория технического состояния здания – I. При визуальном осмотре объекта культурного наследия обнаружены следующие дефекты и повреждения: общая загрязненность фасадов пылью, продуктами выхлопных газов автотранспорта.

Границы территории ОКН «Ансамбль первой женской гимназии» утверждены приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области № 195 от 24.04.2019.

Зоны охраны для ОКН не утверждены, согласно статье 34.1 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника устанавливаются границы защитной зоны ОКН.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и, в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), *за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.*

### **Характеристика проектных решений**

Высокая степень изношенности дорожного покрытия, тротуаров и газонов участка автомобильной дороги общего пользования города Екатеринбург по улице Карла Либкнехта требует неотложного проведения ремонтных работ. В целях приведения в нормативное состояние улицы МКУ «Городское благоустройство» разработан проект ремонта автодороги общего пользования с асфальтобетонным покрытием, с газонами и тротуарами по правой и левой сторонам от проезжей части.

Протяженность участка ремонта: 400м

Площадь проезжей части: 11 228 м<sup>2</sup>

Тип дорожной одежды: Капитальный

Тип покрытия: ЩМА-16 с ПБВ 90

Вид покрытия: асфальтобетон.

Ремонт участка автомобильной дороги предусматривает следующие мероприятия:

- Ремонт дорожных одежд (замена и восстановление асфальтобетонного покрытия).

- Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности дорожного движения (пешеходное ограждение).

- Замена бордюров, устройство недостающих и ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий и тротуаров.

- Замена, ремонт смотровых приспособлений.

- Ремонт газонов.

- Ремонт тротуаров.

- Нанесение постоянной разметки.

Благоустройство территории включает работы подготовительного и основного периодов. В подготовительном периоде выполняются работы по подготовке строительной площадки; в основном периоде планируется выполнение всех работ, связанных с благоустройством территории.

В подготовительный период производства работ на объекте проводится комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- назначение лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ;

- инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- размещение в зоне производства работ необходимых машин, механизмов и инвентаря, не допуская их размещения в непосредственной близости от объектов культурного наследия (до 2,5м);

- установка временных инвентарных бытовых помещений на безопасном расстоянии (не ближе 2,5м) от объектов культурного наследия, обеспечение рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- подготовка мест для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования на безопасном расстоянии (не ближе 2,5м) от объектов культурного наследия;

- установка дорожных знаков согласно утвержденным схемам ОДД;
- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и средствами сигнализации.

Работы основного периода:

1. Восстановление изношенного покрытия с укладкой выравнивающего слоя:

- Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования толщиной 0,09 м;
- Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 0,09м вручную;
- Устройство стыковочной битумно-полимерной ленты на продольных и поперечных швах верхнего слоя асфальтового покрытия;
- Исправление продольного профиля проезжей части дороги на толщину 0,10м с добавлением нового материала;
- Укладка выравнивающего слоя толщиной 5 см;
- Укладка верхнего слоя покрытия дорожной одежды из щебеночно-мастичной а/б смеси ЦМА-16 толщиной 5 см;
- Ремонт бордюров из гранитного бортового камня ГП1 на бетонном основании.

2. Выравнивание люков в уровень покрытия с заменой на новые:

- Выравнивание крышек люков в уровень покрытия в т.ч. с заменой на новые;
- Выравнивание крышек люков дождеприемных колодцев в уровень покрытия в т.ч. с заменой на новые;
- Восстановление горловин (укладка новой плиты, установка доборного кольца, засыпка щебнем).

3. Восстановление тактильных полос

- Устройство подстилающего слоя из песчано-цементной смеси;
- Укладка новой тактильной полосы из гранитной брусчатки пиленой.

4. Ремонт тротуара:

- Разборка существующего плиточного покрытия тротуара;
- Восстановление плиточного покрытия.

5. Нанесение постоянной дорожной разметки после завершения ремонта.

Проектом не предусмотрено внесение изменений в сложившуюся структуру рельефа территории.

Проектом не предусмотрено внесение изменений в сложившееся благоустройство территории (расположение площадок, дорожек и проездов).

### **Оценка воздействия на объекты культурного наследия**

Предусмотренные проектом ремонта автодороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина работы проводятся:

- в 2,7 метрах от границы территории ОКН «Дом и больница доктора Сяно», г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2;
- в 4,4 метрах от границы территории ОКН «Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева», г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 3;

- в 3,5 метрах от границы территории ОКН «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского», ОКН «Бюст В.Г. Белинского», ОКН «Бюст Д.Н. Мамина - Сибиряка», ОКН «Бюст Ф.М. Решетникова», г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.8;

- в 2,0 метрах от границы территории ОКН «Здание общественное», расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 8-б;

- так же вне границ территории ОКН «Ансамбль первой женской гимназии», г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 9.

Таким образом, все работы по ремонту автодороги проводятся вне границ территорий объектов культурного наследия.

В защитных зонах объектов культурного наследия, т.е. на территориях, прилегающих к территориям объектов культурного наследия, строительство и реконструкция линейных объектов разрешается.

*Возможные факторы, угрожающие состоянию объектов культурного наследия и мероприятия по их сохранению при выполнении комплекса работ по ремонту автомобильной дороги*

- особенности технологии производства работ, связанные с вибрационными, динамическими нагрузками;
- работа строительной техники и перемещение грузов вблизи памятников;
- деформации грунтов при производстве работ.

Работами не предусматривается использование строительных механизмов близ объектов культурного наследия, в том числе вибрационных и ударных нагрузок, негативно влияющих на конструкции и основания объектов культурного наследия.

Отсутствие вредного воздействия на объекты культурного наследия в процессе проведения работ по благоустройству территории, предусмотренных рассматриваемым проектом, обеспечивается:

- исключением производства работ ударным, вибрационным или иным способом близ объектов культурного наследия, способным нанести вред памятникам;

- постоянным мониторингом объектов культурного наследия в процессе демонтажа тротуарной плитки близ памятников;

- фиксацией состояния конструкций объектов культурного наследия.

Производство работ в непосредственной близости от объектов культурного наследия осуществляется с учетом мероприятий по мониторингу зданий и прилегающего к ним подземного пространства согласно ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объекта культурного наследия. Недвижимые памятники», в строгом соответствии с ППР.

Все работы предписано вести под непосредственным наблюдением производителя работ.

#### ***Оценка прямого воздействия.***

В целях исключения прямого негативного воздействия на объекты культурного наследия и обеспечение их сохранности в процессе проведения

работ по ремонту автодороги, проектом предусматриваются следующие мероприятия.

Перед началом производства работ выполняется фотофиксация объектов культурного наследия и составление актов технического состояния с ведомостью дефектов.

Разрабатываются технологические карты, в которых указываются решения по организации и технологии всех планируемых работ и складированию материалов, способы ограничения передвижения любых видов машин и механизмов в непосредственной близости от объектов культурного наследия (до 5м), места сбора бытовых отходов, площадок складирования строительных материалов и конструкций вне территорий объектов культурного наследия.

Перед началом производства работ проводится инструктаж рабочих о мерах предосторожности при проведении демонтажных, земляных и иных работ в непосредственной близости к объектам культурного наследия.

Вблизи объектов культурного наследия на расстоянии не ближе 2,5 м работы по демонтажу существующих покрытий следует производить вручную, а в местах с большой трудоёмкостью демонтажа и устройства корыта использовать инструменты малой ручной механизации.

При производстве работ вблизи объектов культурного наследия исключить использование механизмов, оказывающих динамические воздействия. Проектные решения включают мероприятия по организации производства ремонтных работ с применением щадящих технологических режимов, решения по минимизации расчетных динамических (вибрационных) нагрузок от строительных машин и механизмов, предполагаемых к использованию в процессе производства работ.

Предлагаемые проектом ремонтные работы не вызывают опасных инженерно-геологических и техногенных явлений. Отвод дождевых вод обеспечивается проектируемыми уклонами от зданий.

Пожарная безопасность объектов культурного наследия гарантируется соблюдением правил пожарной безопасности во время проведения работ и эксплуатации объекта.

Ремонт проезжей части и тротуаров выполняется исключительно в объеме существующей конструкции автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина.

Доставка строительных материалов производится автотранспортом, в количестве, необходимом на 1 рабочую смену, и складироваться непосредственно в месте монтажа. Транспортировка материалов от места разгрузки до строительной площадки осуществляется при помощи средств малой механизации или вручную. Не допускается хранить запас строительных материалов более одной дневной выработки. На территории объектов культурного наследия складирование материалов не предполагается.

Во время строительства не допускать эксплуатацию машин при наличии течи в топливных и масляных системах, слив отработанных масел на

площадке. Не допускать пожары мусора, разлив нефтепродуктов, захламливание территории.

Способы ремонта дорожного покрытия и тротуаров при соблюдении указаний по производству работ не несут опасности для сохранности объектов культурного наследия. Применяемые материалы являются безопасными, современными и надежными.

Проектные предложения не затрагивают предметы охраны объектов культурного наследия «Дом и больница доктора Сяно», «Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева», «Усадьба С.А. Строганова», «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского», «Бюст В.Г. Белинского», «Бюст Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Бюст Ф.М. Решетникова», «Здание общественное», «Ансамбль первой женской гимназии», так как работы проводятся вне границ их территорий.

Работы по ремонту автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина не вызывают:

- разрушения зданий, отдельных несущих строительных конструкций или их частей;
- деформации строительных конструкций, основания зданий или сооружений и геологических массивов прилегающей территории;
- нарушение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени;
- препятствие доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения.

При выполнении проектных решений и соблюдении технологической последовательности, методов и правил производства основных видов ремонтных работ, а также правил доставки строительных материалов в период производства работ, ухудшение гидрологического режима, загрязнение окружающей среды, динамические нагрузки исключены.

Предполагаемые к выполнению работы по ремонту автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина при соблюдении всех указанных в разделе рекомендаций не окажут негативного воздействия на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объектов культурного наследия.

При соблюдении технологии производства работ, данные виды работ не создают факторов, ухудшающих техническое состояние объектов культурного наследия, приводящих к их разрушению или угрозе нарушения их целостности и сохранности.

Негативные воздействия при реализации проекта ремонта линейного объекта - автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина, такие как повреждения, разрушения, уничтожения, изменения особенностей объектов культурного наследия, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), при реализации работ согласно рассматриваемому проекту, исключены.

### ***Оценка косвенного воздействия***

При реализации проекта ремонта линейного объекта - автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина, на земельном участке вблизи объектов культурного наследия:

- не предусмотрен снос памятников;
- не предусмотрено возведение надземных объектов капитального строительства, что исключает нарушение требований ст. 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- не предусмотрено изменение системы визуальных связей и видовых коридоров, панорамных раскрытий;
- не предусмотрено искажение облика объектов культурного наследия;
- не затрагивается и сохраняется историко-градостроительная и природная среда объектов культурного наследия;
- планируемые работы не наносят ущерба общей доступности среды, предусматривают восстановление пешеходных покрытий, способствуют повышению доступности среды для горожан и туристов, улучшают комфортное пребывание людей;
- планировочная структура территории, непосредственно связанной с объектами культурного наследия, после проведения работ по ремонту улицы не изменится; схема движения автотранспорта не затрагивается проектом;
- ширина существующих нормативных пожарных проездов проектом не уменьшается, покрытие обеспечивает доступ пожарной техники в случае пожара;
- работы по ремонту дороги и тротуаров не изменяют предмет охраны объектов культурного наследия и не ухудшают условия, необходимые для сохранности объектов культурного наследия;
- способы демонтажа и вывоза демонтируемых материалов дорожной конструкции позволяют минимизировать негативное влияние проектируемого объекта на окружающую среду на этапе строительства;
- для уменьшения загрязнения территории улицы проектом предусмотрены наиболее современные способы и устройства транспортировки сырья, материалов и изделий и способы их укладки;
- покрытие плиткой тротуаров стилистически не дисгармонируют с объектами культурного наследия.

Таким образом, вблизи объектов культурного наследия предполагается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия.

Все работы, предусмотренные проектом, не влекут за собой снижение эксплуатационных качеств объектов культурного наследия.

Решения, принятые проектом, не оказывают влияния на сложившуюся планировочную структуру района, общую конфигурацию застройки и границы в красных линиях, не изменяют облик и восприятие объектов культурного наследия с основных видовых точек, не ухудшают условий доступа к объектам



культурного наследия, условий окружающей среды, негативного шумового воздействия и проч.

Анализ проектируемых работ по ремонту автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина выявил отсутствие негативного косвенного воздействия на объекты культурного наследия.

### **Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия**

При соблюдении технологии производства работ, предусмотренных проектной документацией, негативное воздействие на объекты культурного наследия исключено.

Предлагаемые к выполнению строительные работы по ремонту автодороги при соблюдении всех указанных в разделе рекомендаций и мероприятий не окажут негативного воздействия на визуальное восприятие, сохранность предмета охраны, конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объектов культурного наследия «Дом и больница доктора Сяно», «Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева», «Усадьба С.А. Строганова», «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского», «Бюст В.Г. Белинского», «Бюст Д.Н. Мамина - Сибиряка», «Бюст Ф.М. Решетникова», «Здание общественное», «Ансамбль первой женской гимназии».

Работами не предусматривается использование строительных механизмов, в том числе вибрационных и ударных нагрузок, негативно влияющих на конструкции и основания объектов культурного наследия.

Предполагаемые работы не являются источником вредностей, повышенной пожарной и взрывоопасности, при условии соблюдения мероприятий по сохранению в процессе выполнения ремонта автодороги, предусмотренных действующими нормами.

Разработки специальных мер по обеспечению сохранности ОКН не требуется.

### **Общие выводы**

Анализ влияния предполагаемых работ по ремонту автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина, показывает, что влияние работ на объекты культурного наследия отсутствует.

На основании выполненных исследований и проведённого анализа принятых проектных решений по производству работ, а также при соблюдении требований рассматриваемого раздела, не требуется разработка специальных мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Сохранность объектов культурного наследия обеспечивается при следующих условиях:

- соблюдение мер по обеспечению пожарной безопасности объектов культурного наследия;

- проведение работ с обеспечением надежного поверхностного водоотвода от объектов культурного наследия, с сохранением гидротехнических и экологических условий;
- исключение попадания влаги на объекты культурного наследия при поливе водой из шлангов для предотвращения запыленности участков;
- обеспечение паропроницаемости при устройстве твердых покрытий;
- исключение возможности создания разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты в зоне их взаимодействия с объектами;
- на расстоянии ближе 2,5 метра от несущих конструкций объектов культурного наследия все виды работ производить вручную;
- исключение организации площадок складирования строительных материалов и конструкций на территории объектов культурного наследия;
- соблюдение последовательности производства и технологии выполняемых работ, проведение авторского надзора, технического надзора;
- для поддержания объектов культурного наследия в установленном техническом состоянии, рекомендуется производить их регулярный мониторинг согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

При выполнении всех вышеперечисленных мероприятий, проводимые работы не оказывают негативного влияния на объекты культурного наследия «Дом и больница доктора Сяно», «Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева», «Усадьба С.А. Строганова», «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского», «Бюст В.Г. Белинского», «Бюст Д.Н. Мамина - Сибиряка», «Бюст Ф.М. Решетникова», «Здание общественное», «Ансамбль первой женской гимназии».

Работы по ремонту автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина обеспечивают сохранность объектов культурного наследия и соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

**Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для неё специальной, технической и справочной литературы.**

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
3. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
4. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

5. СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

6. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

### **Обоснования вывода экспертизы**

Согласно Федерального закона от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, которые могут причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Экспертируемая документация разработана на основании требований п. 3 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проектируемые виды работ, а именно – восстановление изношенного покрытия с укладкой выравнивающего слоя, выравнивание люков в уровень покрытия с заменой на новые, восстановление тактильных полос, ремонт тротуара, нанесение постоянной дорожной разметки - не противоречат статье 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Документация «Ремонт автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия». Шифр 01.2022-ОСОКН не содержит решений, которые могут привести к повреждению или разрушению объектов культурного наследия «Дом и больница доктора Сяно», «Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева», «Усадьба С.А. Строганова», «Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского», «Бюст В.Г. Белинского», «Бюст Д.Н. Мамина - Сибиряка», «Бюст Ф.М. Решетникова», «Здание общественное», «Ансамбль первой женской гимназии».

Предполагаемые документацией работы не являются источником прямой опасности для объектов культурного наследия, повышенной пожарной и взрывоопасности при условии соблюдения мероприятий по сохранению памятников в процессе производства работ, предусмотренных действующими нормами и рассматриваемым проектом.

Решения, принятые в проекте по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, не оказывают влияния на планировочную структуру территории, общую конфигурацию и границы объектов культурного наследия, обеспечивают целостность, не изменяют облик и восприятие объектов культурного наследия.

Реализация проектных решений, предусмотренных проектной документацией, и соответствующие мероприятия, содержащиеся в разделах указанной документации, не оказывают негативного влияния на объекты культурного наследия, в необходимой и достаточной мере обеспечивают их сохранность, способствуют приспособлению к современным условиям.

### **Вывод экспертизы**

Сохранность объектов культурного наследия:

- *«Дом и больница доктора Сяно: двухэтажный полукаменный лечебный корпус, жилой флигель» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.2.*
- *«Усадьба ротмистра Ф.А. Переяславцева: дом, ограда кирпичная» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.3.*
- *«Усадьба С.А. Строганова: жилой дом, флигель» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.5.*
- *«Первая городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.8.*
- *«Бюст В.Г. Белинского» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.8.*
- *«Бюст Д.Н. Мамина - Сибиряка» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.8.*
- *«Бюст Ф.М. Решетникова» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.8.*
- *«Здание общественное» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.8-б.*
- *«Ансамбль первой женской гимназии: корпус учебный, пансион, Церковь Марии Магдалины, каменные ворота» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д.9, ул. Толмачева, д.8*

обеспечивается при проведении ремонта линейного объекта - автомобильной дороги по улице Карла Либкнехта от автодороги по улице Малышева до автодороги по улице Ленина на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий указанных объектов культурного наследия.

Государственный эксперт

С.Л. Шаповалова

Дата оформления экспертного заключения 20 февраля 2022 года.